


BEGADI Universalmagazin Typ 9

Problembhebung

Bei wenigen MP5 Modellen (z.B ICS) rastet dieses Magazin nicht richtig ein. Dies liegt an der zu kurzen Schräge der BB Nase.



Es muss also die Schräge der BB Nase verlängert werden. Das kann mit einem Teppichmesser (Magazin demontieren) oder einem erwärmten metallischen Gegenstand gemacht werden (z.B kleiner Schlitzschraubenzieher).



1. Vor der Modifikation.

2. Nach der Modifikation.

Nach der Modifikation der BB Nase rastet das Magazin in sämtlichen MP5 Modellen zuverlässig ein.